

## Heizungs-Check in Gemeinden

### Zusammenfassung & Empfehlungen



Gebäude-Nr. Heizungs-Check	<b>390-766-03</b>
Gebäude-ID Gebäudeerfassung	
Datum Begehung	10.07.2017

Standortdaten		Adresse	
Gebäude	Pfarrhaus	Straße	Im Fronhof 28
Kirchengemeinde	St. Joseph und St. Antonius	Nr.	28
Standort		Zusatz	
Region		PLZ	51529
SBKZ	390	Ort	Herkenrath
GKZ	766	Ortsteil	Herkenrath

Gebäudedaten	
Baujahr Gebäude (ältester Gebäudeteil)	1900
Angabe geschätzt	ja
Wärmedämmung/Fassadensanierung	1
Beheizte Fläche ca. [m <sup>2</sup> ]	
Datum Erfassung beheizte Fläche	
Nutzung des Gebäudes	Vermietet

0=nicht erfüllt | 1=teilweise erfüllt | 2=erfüllt | 3=besonders gut erfüllt

Ansprechpartner	Berater	Gemeindevertreter	Heizungsinstallateur
Anrede	Herr	Frau	
Name	Billes	Beyelschmidt	
Vorname	Horst		
Telefon	0721 8933811	02204-81155	
Email	<a href="mailto:billes@online.de">billes@online.de</a>	hilde.beyelschmidt@web.de	
Name der Firma	ng.Büro Energieberatung Billes		Fa. Fußbroich

Ist Gemeindevertreter generell Ansprechpartner Umwelt/Energie?	ja
--	----

Zusammenfassung Komponenten	Wärmeerzeuger	Heizkreis	Regelung
Anzahl	1	1	1
Anzahl zu tauschende Elemente	0	0	0

	Ventile	Heizungspumpen	Zirkulationspumpen
Anzahl	20	1	0
Anzahl zu tauschende Elemente	20	0	0

Empfehlungen Heizungsoptimierung	Beschreibung	BAFA förderfähig "Heizungsoptimierung"	Priorität
Empfehlung / Mangel Nr.1	Der Hydraulische Abgleich sollte durchgeführt werden.	ja	1
Empfehlung / Mangel Nr.2	Eine Umschaltung der Heizungsanlage auf Sommerbetrieb (nur Warmwasserbereitung) sollte unbedingt sichergestellt werden.	nein	1

Sofortmaßnahmen bei Erstbegehung	Beschreibung	Details
Maßnahme Nr.1	Heizkurve neu eingestellt	1,6 auf 1,4
Maßnahme Nr.2	Nachtsenkung neu eingestellt	von 5 - 24 auf 6 - 22
Maßnahme Nr.3	Nachtsenkung neu eingestellt	
Maßnahme Nr.4	Uhrzeit und Datum eingestellt	

Mit diesem **Heizungsbericht** erhalten Sie eine Übersicht über den technischen Zustand der untersuchten Heizungsanlage. Ziel von *moveo – Initiative Energie und Nachhaltigkeit im Erzbistum Köln*, ist es diese Anlage mit **niederinvestiven Maßnahmen** für den Betrieb optimal einzustellen.

Somit finden Sie in diesem Dokument Empfehlungen des Energieberaters, der durch die Stabsstelle Umweltmanagement (moveo) beauftragt wurde. Bei Rückfragen, besonders zur Umsetzung von Maßnahmen wenden Sie sich an die Stabsstelle Umweltmanagement (moveo), Ihr/e Baureferent/in in der Abteilung Bau im Seelsorgebereich wird bei Bedarf durch moveo eingebunden.

Für effizienzsteigernde Maßnahmen stehen seitens moveo finanzielle Zuschüsse zur Verfügung. Grundlage für einen Zuschuss ist dieser Heizungsbericht. Die Höhe der Unterstützung wird vor Beginn der Umsetzung festgelegt.

Informationen zum **Heizungs-Check in Gemeinden** sind auf [erzbistum-koeln.de/moveo](http://erzbistum-koeln.de/moveo) zu finden.

